

Poročilo o TV pregledu

Naročnik : Odvetniška pisarna Sladič - Zemljak

Mesto : Ljubljana

Ulica : Kersnikova 7

Izvajalec : EUROCEV d.o.o., Ljubljana

Datum snemanja : 23.04.2012

Kraj pregleda : Hišna kanalizacija Puharjeva 10

št. odseka odsek 2

Od jaška : 1

Do jaška : 2


profil cevi : 200

Smer toka : dol

Kanalski sistem : mešan

Cevni material : beton

Razdalja(m) Komentar



Splošna opomba za smer pregleda :

kanal je v dobrem stanju, od starosti malo koroziven.